

Räddningsplan för Smedsby ungdomsförening r.f. (0869427-0)

Referens: (Räddningslag 379/2011 15 §)

Godkänd av styrelsen 22.08.2020, § 22

RÄDDNINGSPLANENS INNEHÅLL

INLEDNING

Byggnaden som avses i denna räddningsplan ägs av Smedsby ungdomsförening r.f. och gäller Ungdomsföreningslokalen i Smedsby.

Adressen är: Smedsbyvägen 224, 65610 Korsholm

Telefonnumret till lokalen är 06- 3221 280 (GSM-anslutning varför 06 bör slås först).

Fastigheten är uppförd 1932-33, samt cafédelen 1969-70. Vid Uf-lokalen har gjorts större och mindre renoveringar under hela dess existens, den senaste större 2011 och 2017.

En total sanering av elsystemet gjordes 1991. Vattentaket byttes ut 2011. Nya utrymningsvägar har gjorts bl.a. 2007, 2011 och 2017.

Smedsby Ungdomsförening bedriver själv verksamhet i lokalen och ibland uthyrs den för utomstående för olika slags tillställningar mestadels bröllop och fester.

Smedsby Ungdomsförening r.f. äger rättigheter att sälja alkoholhaltiga produkter varför all utskänkning bör ske av personal inom Smedsby Ungdomsförening r.f.

Smedsby ungdomsförening r.f.s högsta beslutande organ är årsmötet som sammanträder 1 gång per år, och vid behov flera gånger. Årsmötet utser en styrelse bestående av en ordförande och 6-8 medlemmar samt 4-6 suppleanter för dessa. Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare, kassör samt övriga uppdrag.

Styrelsen är ansvarig att uppgöra en räddningsplan eftersom den också är ansvarig för den operativa verksamheten. Räddningsplanen uppdateras då behov föreligger, dock så att den alltid måste hållas ajour. Räddningsplanen bör genomgå alltid efter att en ny styrelse har tillträd för eventuella uppdateringar.

SLUTSATSERNA AV BEDÖMNINGEN AV FAROR OCH RISKER

Risker som kan förknippas med verksamheten vid Uf-lokalen är följande:

- 1) Brand
- 2) Sjukdomsfall och Olycksfall
- 3) Elavbrott och vattenläckage
- 4) Hot utifrån

Orsakerna till ovannämnda risker:

- 1) En brand kan uppstå genom kortslutning i använd apparatur, att någon omedvetet eller medvetet får en brand att bryta ut.
- 2) Sjukdomsfall kan ske både hos besökare och personal. Olycksfall kan ske personal och kunder som besöker tillställningar.
- 3) Elavbrott kan ske under tillställningar och utanför tillställningar. Även vattenläckage kan ske både under tillställningar och då lokalen inte är i användning.
- 4) Upplopp kan ske om det utanför eller inuti Uf lokalen uppstår av olika orsaker missämja mellan kunder och personal eller bland kunderna. Också terrordåd kan ske vid Uf-föreningens tillställningar.

Följderna av riskerna om de realiserar:

- 1) Följderna av brand kan vara förödande eftersom huset är byggt i trä och en eventuell brand kunde sprida sig snabbt i huset.
- 2) Sjukdomsfall skall genom kunniga ordningsvakter ombesörjas så att berörda omhändertags av utbildad vårdpersonal
- 3) Olycksfall på tillställningar eller övriga tillställningar ex. talko sköts så att den som skadats skall omhändertas av utbildad sjukvårdspersonal.
- 4) Vid upplopp eller terrordåd skall tillkallas polis och ev. övriga räddningsmyndigheter samt sjukvårdspersonal.

SÄKERHETSLEDNING

Styrelsen är det operativt ansvariga organet. Inom styrelsen utses ansvarspersoner för åtminstone följande områden:

- a) Ansvarig för buffé verksamhet (ansvarig att det i utrymningsvägarna inte finns onödiga hinder)
- b) Ansvarig för pubverksamhet (ansvarig att det i utrymningsvägarna inte finns onödiga hinder)
- c) Ansvarig för teaterverksamhet (ansvarig att det i utrymningsvägarna inte finns onödiga hinder)

- d) Ansvarig för utbildning av ordningsmän
- e) Ansvarig för fastighetens skick och därmed också ansvarig för släckare, nödbelysning
- f) Styrelsens ordförande är ansvarig att inför varje verksamhetsår gå igenom räddningsplanen

Om det framkommer säkerhetsrisker bör dessa identifieras och åtgärdas och protokollföras vid föreningens styrelsemöten med en tydlig ansvarsfördelning. Om Uf-lokalen är uthyrd bör det tydligt framgå att hyresgästen fått räddningsplanen till sin kännedom och ansvarar för att den följs.

Årsklockan för säkerhetsfrågor är att i januari – mars varje år går ordförande igenom ansvarsfördelningen på ett möte

I September – oktober genomförs granskning av släckare för närvarande av WestSafty.

Under året deltar personal vid Uf i ordningsvaktkurser om det föreligger behov. Detta avgörs på styrelsemötet.

Säkerhetsplanen delges också eventuella anställda vid föreningen såsom barnledare, kursledare och deltagare i olika kurser. En bilaga är uppgjord till denna plan som uppdateras inför varje större evenemang.

SÄKERHETSARRANGEMANGEN

Under de senaste åren har Uf-lokalen försetts med nya utrymningsvägar. De är bredare och flera jmf. med tidigare. Alla utrymningsvägar har nödbelysning som lyser ca ½ - 1 timme efter att elen gått, eftersom dessa är kopplade till ackumulatorer.

Släckare finns på följande ställen:

2 st. i köket

1 st. på scen

1 st. i biljett-luckan

1 st. i städförrådet under vindstrapporna

1 st. i discko-båst på vinden

1 st. vid försäljningsdisken på vinden

1 st. i pannrummet

1 st. i klubbrummet

Under tillställningar bör parkeringen ordnas så att utryckningsfordon slipper från och till platsen.

Husets evakuering vid brand eller annan fara:

Grundregeln är att evakuering sker mot det hållet där ingen risk föreligger.

1. Stora salen kan evakueras genom utrymningsvägen bak i salen, vars bredd är ca. 1.90 m.
2. Cafeterian kan delvis evakueras också via salens utrymningsväg, men också via köket
3. Scen evakueras i nordlig riktning vid nödutgången i trapphuset
4. Aula-utrymmena kan evakueras genom huvudingångsdörren som i nuläget är breddad och därutöver kan invalidrampens dörr användas.
5. Vinden kan evakueras mot två riktningar antingen nordliga vägen via samma utgång som scenen, en våning neråt. Den andra utrymningsvägen går genom entrén till vinden och ner till tamburen.
6. Klubblokalen i markplan evakueras genom rummets dörr direkt till markplan norr-om huset.

Samlingsplatser vid evakuering på Uf-lokalens gård är vid infarten mellan infarten och stormossens återvinningsstation

I Uf-lokalen finns ett nödbelysningsystem som fungerar via ackumulatorer om elförsörjningen är bruten.

Hela trapphuset ii anslutning till puben-scen-klubbrummet har gipsskivor monterats dubbelt samt brandsäkra dörrar så utrymningstiden beräknas till 15 min – 1/2 timme.

I samtliga utrymmen finns granskade brandsläckare:

- 2 st. i köket
- 1 st. i städskrubben mellan toaletterna och huvudutgången
- 1 st. i biljettluckan
- 2 st. på vinden
- 1 st. på scen
- 1 st. i klubbrummet

1 st. i pannrummet

ANVISNINGAR

Riskfaktorerna måste informeras användarna av Uf-lokalen genom bl.a. denna manual.

Genomgång av manualen sker årligen på ansvar av ordförande.

Anvisningar

(1 st. A 4, sammanfattning) finns uppe vid Uf-lokalen i anslutning till nödutgångarna och anslagstavlan.